

# COMUNE DI ASSORO

#### Provincia di Enna

Via Crisa, 280 – tel. 0935.610011 fax 0935.610030

### Settore III GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: Intervento di consolidamento e restauro del complesso dell'ex chiesa di Santa Caterina in Assoro - primo intervento di messa in sicurezza e salvaguardia del campanile.

## Parere in linea tecnica sul progetto esecutivo.

(comma 3 art. 5 della L.R. n.12/2011 e ss.mm.ii.)

### Premesso:

Che con determina del Settore III n.g/le 176 del 03.03.2017, per i lavori di cui in oggetto, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Mario Giunta Responsabile dell'U.T.C.; Che con determina del Settore III n.g/le 188 del 09.03.2017 è stato affidato l'incarico professionale per la verifica di stabilità, prove sperimentali strutturali, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art.31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, all'Arch. Girolamo Bellomo nato a Grotte (AG) il 27.10.1948 e residente a Palermo in via Valdemone n.32. cod. fisc. BLLGLM48R27E209H partita iva 02520430824, con studio in Palermo viale Campania n.46, iscritto all'ordine degli architetti

Visto il progetto esecutivo redatto, dall'Arch. Girolamo Bellomo, in ottemperanza dell'incarico ricevuto, trasmesso con nota prot. 3824 del 01.06.2017, costituito dai seguenti elaborati:

EG.01) Relazione generale

RG.02) Elaborati grafici:

A1.1 - planimetrie generali 1:5000 e 1:1000

A1.2 - stralcio P.R.G. 1:2000

A1.3 - stato di fatto piante 1:50

A1.4 - stato di fatto prospetti nord ed est 1:50

A1. 5 - stato di fatto prospetto sud 1:50

A1.6 - stato di fato prospetto ovest 1:50

A1.7 - stato di fatto foto piano prospetti nord ed est

A1.8 - stato di fatto foto piano prospetto sud

A1.9 - stato di fatto foto piano prospetto ovest

A1.10 - stato di fatto sezione 1:50

A1.11 - stato di fatto mappatura del degrado prospetti nord ed est 1:50

A1.12 - stato di fatto mappatura del degrado prospetto sud 1:50

A1.13 - stato di fatto mappatura del degrado prospetto ovest 1:50

A1.14 - progetto piante 1:50

A1.15 - progetto prospetti nord ed est 1:50

A1.16 - progetto prospetto sud 1:50

A1.17 - progetto prospetto ovest 1:50

A1.18 - progetto sezione 1:50

A1.19 - rilievo fotografico

EG.03) Verifica di stabilità delle strutture murarie del campanile:

- verifica di stabilità

- verifica sperimentale murature

- relazione di sintesi della verifica strutturale

EG.04) Analisi dei prezzi unitari

EG.05) Elenco prezzi unitari

EG.06) Computo metrico estimativo e oneri della sicurezza

EG.07) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

EG.08) Piano di sicurezza e coordinamento e layout di cantiere

EG.09) Quadro economico

EG.10) Cronoprogramma

EG.11) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

EG.12) Tabella di verifica (di quanto previsto al comma 5, lett. d) art.97 del D.Lgs. n.50/2016 e

s.m. ed i.) - (trasm. con nota prot. 5950 del 29.08.2017)

EG.13) Incidenza manodopera (trasm. con nota prot. 6402 del 12.09.2017)

Visto il quadro economico e amministrativo della spesa del progetto di che trattasi che risulta così

### A. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

3.4	
<ol> <li>Importo a base d'asta soggetti a ribasso</li> <li>Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</li> <li>Totale (1+2)</li> </ol>	€ 45.643,42 € 7.666,30 € 53.309,72
R SOMME A DISPOSITE	00.000,12

### B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMNISTRAZIONE

B. SOWINE A DISPOSIZIONE DELL'AMMNISTRAZIONE		
<ol> <li>Oneri conferimento a discarica</li> <li>Imprevisti</li> </ol>	€	500,00
3. Spese di cui all'art 92 c 5 del Codice	€	5.330,97
D.L., certificato di regolare secuzione, spese per indagini tecniche, compresi IVA		266,55
5. Spese per accertamenti di lab. e verifiche tecniche previste dal C.S. d'A. compreso IVA	€	12.691,23
6. Spese tecniche collaudo statico e collaudi specialistici compreso IVA		1.000,00
7. Iva sui lavori (10% di A)	€	1.000,00
Importo totale commo a di	. €	5.330,97
Importo totale somme a disposizione	zione €	26.119,72
IMPORTO TOTALE DEL PROGRESSO		

#### IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) $\,\in\,$ 79.429,44

#### Considerato:

- che è stata acquisita l'autorizzazione all'esecuzione delle opere previste nel progetto, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m. ed i., rilasciata dalla Soprintendenza BB.CC. e Ambientali di Enna, prot. n.1465 del 12.07.2017, con le condizioni riportate nel parere richiamato;
- che è stato acquisito il parere di fattibilità, ai sensi della L.64/74, rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Enna, n.169530 del 28.08.2017, reso favorevole con le seguenti avvertenze:
- a verificare primo dell'effettivo inizio dei lavori l'esatta natura e consistenza dei terreni fondali dell'edificio:
- b verificare in corso d'opera la effettiva rispondenza dei luoghi, delle membrature e dei materiali con le ipotesi poste a base del progetto;



- c garantire la sicurezza del manufatto e delle maestranze durante lo svolgimento dei lavori;
- d Prima dell'inizio dei lavori il progetto esecutivo delle opere redatto secondo il D.M. 14 gennaio 2008, dovrà essere assoggettato alle procedure previste dalla Legge 2/2/1974 n.64, attraverso il deposito ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n.7/03 di tutti gli elaborati previsti dall'articolo 17 della citata legge 64/74, con la indicazione delle figure di rito e le relative dichiarazioni di responsabilità; - che, in riferimento alle avvertenze di cui al parere rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Enna, con nota prot. 6279 del 11.09.2017, il progettista Arch. Girolamo Bellomo, ad integrazione delle indagini svolte in fase di progettazione, in seguito ad un ulteriore saggio di verifica, ha confermato la natura e consistenza dei terreni fondali dell'edificio esposti nella verifica di stabilità allegata al progetto;
- che il progetto proposto per il numero ed il tipo degli elaborati e per la sua completezza amministrativa configura un livello di progettazione ascrivibile a progetto esecutivo ai sensi del D.P.R. 207/2010;
- che in data 12.09.2017, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016, è stata effettuata, con esito positivo, la verifica del progetto esecutivo nonchè la validazione dello stesso ai sensi degli artt.52-53-54 e 55 del D.P.R. 207/2010;
- che le previsioni progettuali risultano adeguate alle finalità che si intendono perseguire nonchè giustificate dagli elaborati allegati;

#### Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii, per i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere tecnico sui progetti è espresso dal Responsabile del Procedimento (R.U.P.);

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si esprime parere favorevole e si approva in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo dell' "Intervento di consolidamento e restauro del complesso dell'ex chiesa di Santa Caterina in Assoro - primo intervento di messa in sicurezza e salvaguardia del campanile".

Assoro, li 13.09.2017

Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mario Giunta

3